
R_2
e_{r2}
f_{r2}
0
R_3
e_1
f_2
e_2
e_{r3}
f_{r3}
e_s
e_5
$e_b : S$
1
1
0
f_s
f_3
$e_3 f_4$
e_4
0
e_{r1}
f_{r1}
R_1